

Конструктивные элементы

| | |
|--|---|
| 1. Адрес | 454021, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 25А |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
| Физический износ, % | 30 |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ, % | 30 |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Глухая деревянная |
| Физический износ, % | 30 |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1975 |
| Физический износ кровли, % | 40 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1975 |
| Физический износ несущей части крыши, % | 40 |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Побелка |
| Физический износ, % | 30 |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ж/б |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Материал фундамента | Железобетонные блоки |
| Площадь отмостки, кв.м | 118,96 |
| Физический износ, % | 30 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ, % | 30 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 30 |
| Материал отделки фасада | Побелка |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 40 |
| Количество балконов, шт | 16 |