## Инженерные системы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 454048, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 94 |
| **2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 |
| Физический износ, % | 50 |
| **3. Внутридомовая инженерная система водоотведения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 |
| Физический износ, % | 50 |
| **4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 |
| Физический износ, % | 50 |
| **5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 50 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 |
| **5.1 Стояки** | |
| Физический износ | 50 |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| **5.2 Запорная арматура** | |
| Физический износ | 50 |
| **5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС** | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 50 |
| **6. Внутридомовая система отопления** | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 50 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| **6.1 Отопительные приборы** | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 50 |
| **6.2 Сеть внутридомовой системы отопления** | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | 50 |
| **6.3 Стояки** | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | 50 |

**6.4 Запорная арматура**

Физический износ 50

**6.5 Печи, камины и очаги**

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

Наличие системы Да

Тип системы Центральное

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 50

Год проведения последнего капитального ремонта 1969

**7.1 Запорная арматура**

Физический износ 50

**7.2 Стояки**

Материал Сталь оцинкованная

Физический износ 50

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

Физический износ 50

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Сталь оцинкованная

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета CE 301 R 33

Заводской номер (серийный) 008840079000640

Дата ввода в эксплуатацию 19.10.2014

Межповерочный интервал 6

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют